

Ein neues Dach für NABU, Schleiereule, Fledermaus & Co.!

Kleines Bautagebuch der Sanierung des NABU-Hauses (15. Folge)

14. Bautag, 22.07.2011

Die Dämmplatten aus Mineralwolle (Glaswolle) verhalten sich in Bezug auf Feuchtigkeit wie ein Schwamm. Bei starkem Regen würden sie sich vollsaugen und aufquellen. Da die Malerarbeiten wegen Urlaub in der kommenden Woche vermutlich ruhen werden, hat Dirk heute eine dünne Schicht Armierungsmörtel aufgezogen, um die Platten vor dem Wetter zu schützen.

Sonst waren heute keine Handwerker anwesend, so dass Dirk die Reste der genialen Gemüsesuppe von Ulla für sich alleine hatte (lecker!).



Malermeister Dirk Wegener (Selbstporträt)